




SINAIS DE ETIQUETADO DE PRODUTOS QUÍMICOS



En todos os laboratorios e talleres hai perigo de accidentes que poden ter consecuencias moi graves.

Co fin de garantir a túa seguridade e saúde segue as pautas que se apuntan neste tríptico.

RECOMENDACIÓNS DE SEGURIDADE EN TALLERES E LABORATORIOS



Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Edificio Filomena Dato
Campus Lagoas, Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)

Tfno.: 986 813 605 - 986 814 088
Enderezo electrónico: sprl@uvigo.es

RECOMENDACIÓNS

RECOMENDACIÓNS XERAIS

- ⇒ Está prohibido comer e beber no laboratorio.
- ⇒ Non gardes alimentos nin bebidas nos frigoríficos do laboratorio.
- ⇒ Lava as mans antes de saír do laboratorio ou taller.
- ⇒ Respecta os sinais de seguridade.
- ⇒ Non traballes nunca só/soa no laboratorio ou taller.
- ⇒ Traballa con orde, limpeza e sen présas.
- ⇒ Conserva en bo estado de funcionamento as máquinas e ferramentas.
- ⇒ Evita que os cables e accesorios dos aparellos de traballo estean polo chan ou invadan as zonas de paso.
- ⇒ Deixa sempre o material limpo e ordenado.
- ⇒ Deposita os residuos segregadamente nos colectores especiais identificados.
- ⇒ Se se derrama un produto recólleo de maneira inmediata. Como norma xeral non se poden tirar produtos polo desaugadoiro.
- ⇒ Non fagas experimentos non autorizados.
- ⇒ Non utilices equipos ou aparatos se non coñeces o seu funcionamento.

EN TALLERES E LABORATORIOS

HÁBITOS DE TRABALLO

- ⇒ Non fagas “pipeteos coa boca”.
- ⇒ Le a etiqueta ou ficha de seguridade dos produtos antes de utilizalos.
- ⇒ Non enchas os tubos de ensaio máis de dous ou tres centímetros, quéntaos de lado e utiliza pinzas.
- ⇒ Comproba a temperatura dos materiais antes de collelos coas mans.
- ⇒ Non uses vidro que teña gretas.
- ⇒ Utiliza a vitrina de gases sempre que sexa preciso.
- ⇒ En caso de salpicadura nos ollos ou na pel, lava con auga e avisa o responsable.
- ⇒ En caso de inxestión, non provoques o vómito, avisa o responsable.
- ⇒ En caso de incendio dá a alarma inmediatamente.
- ⇒ Non quites os dispositivos de seguridade mentres os motores estean en marcha.
- ⇒ Non realices traballos de soldadura nin utilices lapas abertas ou fontes de ignición en lugares próximos aos almacenamentos de produtos inflamables, bancos de probas de motores, etc.
- ⇒ Asegúrate da desconexión dos equipos, da auga e do gas ao finalizar as actividades.

VESTIARIO

- ⇒ Utiliza roupa de traballo ou batas de manga longa sempre abotoadas.
- ⇒ Non levas pulseiras, colgantes, mangas anchas nin prendas soltas que poidan engancharse en máquinas, equipos, etc.
- ⇒ Leva o cabelo recollido.
- ⇒ Se usas lentes de contacto, protéxete con máscaras de protección.
- ⇒ Usa os equipos de protección individual (EPI's).

